



Relatório de Bens Imóveis

Identificação do Imóvel: 1189

Situação:	Ativo
Administração:	Direta
Classificação do Imóvel:	Urbano
Situação de Localização:	Localizado
CEP:	
Estado/Município:	Campo Magro/PR
Bairro/Distrito:	Juriqui
Endereço:	Rua Antonio Manosso
Complemento:	
Coordenada Conhecida:	Sim

Situação Atual do Cadastro

Descrição	Cadastrado Por (Em)
NIP - cadastro em andamento	MARTA CRISTINA GUIZELINI (08/03/2021 08:00)
Enprol Engenharia e Projetos	(16/02/2016 17:54)

Número Protocolo SPI

Nenhum registro encontrado.

Edificações e Ocupações

Tipo de Edific.	Tipo de Constr.	Ár. Constr. (m²)	Especificação		
Galpão	Alvenaria	10,44	Galpão		
Órgão	Descrição	Situação Ocupação	Categoria Ocupação	Ocupação em m²	Ocupação em %
CEP - Colégio Estadual do Paraná	Observatório Astronômico do Colégio Estadual do Paraná	Ocupado com órgão da administração estadual	Educação e Ciência	10,44	100,00
Prédio	Alvenaria	123,20	Observatório astronômico		
Órgão	Descrição	Situação Ocupação	Categoria Ocupação	Ocupação em m²	Ocupação em %
CEP - Colégio Estadual do Paraná	Observatório Astronômico do Colégio Estadual do Paraná	Ocupado com órgão da administração estadual	Educação e Ciência	123,20	100,00
Casa	Alvenaria	91,20	Casa		
Órgão	Descrição	Situação Ocupação	Categoria Ocupação	Ocupação em m²	Ocupação em %
CEP - Colégio Estadual do Paraná	Permissonária Sra. Vanilda de Faria (FPE) vig. 08/02/22.	Ocupado com órgão da administração estadual	Educação e Ciência	91,20	100,00

Documentação

Nenhum registro encontrado.

Total de Imóveis do Município	Campo Magro :	1
Total de Imóveis do Estado	PR :	1



Relatório de Bens Imóveis

Filtros para seleção

Estado:	PR
Município:	Campo Magro
Classificação do Imóvel:	Todos
Situação do Imóvel:	Ativo
Situação Legal-Cartorial:	Todos
Terreno:	Ambos
Administração:	Ambos
Bairro:	JURIQUI
Situação:	Ativo